

COMUNE DI JESI

PROV. DI ANCONA

Oggetto: **OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER
IL RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DALL'INCENDIO
PRESSO LA SEDE DELLA "BOCCIOFILA JESINA A.S.D "**

in **VIA U. LA MALFA N. 13/B JESI**



Proprietà: **COMUNE DI JESI**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL TECNICO INCARICATO

Dott. Ing. Marco Borocci

data

17-11-2015






Foto n. 1 - vista esterna (2° sopralluogo)



Foto n. 2 - controsoffitto zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 3 - controsoffitto zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 4 - controsoffitto zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 5 - controsoffitto zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 6 - pavimento zona biliardo (2° sopralluogo)




Foto n. 7 - pavimento zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 8 - porta ingresso Ripostiglio (2° sopralluogo)




Foto n. 9 - pavimento zona bar (2° sopralluogo)



Foto n. 10 - ingresso Ripostiglio (2° sopralluogo)




Foto n. 11 - vista interna Ripostiglio (2° sopralluogo)



Foto n. 12 - ingresso Ripostiglio (2° sopralluogo)



Foto n. 13 - ingresso zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 14 - impianto elettrico a soffitto zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 15 - impianto elettrico e G.A.C. zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 16 - controsoffitto zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 17 - soffitto Ripostiglio (2° sopralluogo)



Foto n. 18 - soffitto Ripostiglio (2° sopralluogo)




Foto n. 19 - divisorio tra zona biliardo e Ufficio (2° sopralluogo)




Foto n. 20 - pulsante allarme esterno (2° sopralluogo)



Foto n. 21 - ingresso zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 22 - pavimento zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 23 - vista interna Ripostiglio (2° sopralluogo)



Foto n. 24 - controsoffitto zona biliardo (2° sopralluogo)




Foto n. 25 - G.A.C. zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 26 - quadro elettrico provvisorio zona biliardo (2° sopralluogo)




Foto n. 27 - impianto elettrico zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 28 - impianto elettrico zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 29 - vista interna zona biliardo (2° sopralluogo)



Foto n. 30 - soffitto Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 31 - soffitto Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 32 - ingresso Ufficio (2° sopralluogo)




Foto n. 33 - quadro elettrico Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 34 - cassetta di sicurezza Ufficio (2° sopralluogo)




Foto n. 35 - ventilconvettore Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 36 - impianto elettrico Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 37 - vista interna Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 38 - soffitto Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 39 - impianto elettrico Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 40 - quadro elettrico Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 41 - impianto elettrico Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 42 - soffitto Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 43 - pavimento Ufficio (2° sopralluogo)



Foto n. 44 - vista esterna ingresso Ufficio (2° sopralluogo)